POZNÁMKA

– V PŘÍPADĚ, ŽE SE V PRŮBĚHU PRACÍ VYSKYTNOU ROZPORY S DOKUMENTACÍ, PŘIVOLAT PROJEKTANTA
– UVEDENÉ KÓTY A ROZMĚRY JE NUTNO VŽDY OVĚŘIT A UPŘESNIT NA MÍSTĚ

LEGENDA PRVKŮ:

ZV 01 – OZNAČENÍ ZÁMEČNICKÝCH A KOVÁŘSKÝCH V.

OZNAČENÍ KAMENICKÝCH VÝROBKŮ

KV/1 INVENTARIZACE UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ

RZ/6 OZNAČENÍ ŘEŠENÉ PLOCHY

DETAIL - PŮDORYS 1:10



Označení plochy	Popis plochy	Celková výměra (m²)	Procento plochy určené k předělání	Poznámky
RZ/1	jižní průčelí, spodní část	136,0	100%	snížit terén eca o 0,8m; odstranit kov. prvky; oprava včetně horní kam. římsy (12,58m) vč. klenby nad kam. šambránou; snížit a znovu osadit popis. desku
RZ/2	jižní průčelí, plocha pod risalitovou mezi beton. pilíři	12,0	100%	oprava kam. chrliče
RZ/3	jižní průčelí, plocha nad kam. římsou	11,0	60%	oprava, včetně krytí koruny zdiva (6,58m; i=1,2), včetně krytí koruny zdiva (5,8m; i=1,2)
RZ/4	jižní průčelí, plocha nad kam. římsou, nad vstupem	6,0	60%	bude snesená část krycích desek a na soklovou konstrukci bude sestavena stržiní vězička; oprava včetně krytí koruny zdiva (5,58m; i=1,2)
RZ/5	jižní průčelí, plocha nad kam. římsou	18,0	80%	1x kam. chrlič; oprava včetně koruny zdiva (13,58m; i=1,2), nepasc chrliče, doplnit kov. nástavce kamen. chrličů
RZ/6	západní průčelí, spodní část	26,0	100%	na plochu dosedá skupek oplocení, snížit terén o eca 0,8m; oprava včetně střední římsy (7,58m)
RZ/7	západní průčelí, střední část	35,0	40%	oprava, včetně horní kam. římsy (8,58m) a klenby nad rámováním okna
RZ/8	západní průčelí, plocha nad římsou	10,8	50%	oprava, včetně krytí koruny zdiva (6,58m; i=1,2)
RZ/9	jižní průčelí bastionu, spodní plocha	472,0	85%	oprava, včetně střední kam. římsy (9,58m); zrušit plast. svod
RZ/10	jižní průčelí bastionu, střední plocha	46,0	70%	oprava, včetně horní kam. římsy (9,58m) a klenby nad rámováním okna
RZ/11	jižní průčelí, plocha nad římsou	14,0	40%	oprava, včetně koruny zdiva (9,58m; i=1,2bm)
RZ/12	východní průčelí bastionu, spodní uklněná plocha	70,0	85%	oprava, včetně střední kam. římsy (14,48m), včetně kam. zdiva soklu; odstranit svod
RZ/13	východní průčelí bastionu, střední partie	62,0	85%	oprava, včetně horní kam. římsy (14,48m) a klenby nad rámováním okna

Označení plochy	Popis plochy	Celková výměra (m²)	Procento plochy určené k předělání	Poznámky
RZ/14	východní průčelí bastionu, atika nad římsou	18,0	80%	oprava, včetně koruny zdiva (13,58m; i=1,2); nepasc chrliče
RZ/15	severní průčelí bastionu, spodní uklněná plocha	20,0	70%	oprava, včetně střední kam. římsy (3,58m)
RZ/16	severní průčelí bastionu, střední partie	18,0	50%	oprava, včetně horní kam. římsy (3,58m)
RZ/17	severní průčelí bastionu, atika nad římsou	8,0	50%	oprava, včetně koruny zdiva (3,58m; i=1,2)
RZ/18	východní průčelí – hradba u bastionu, dolní část	255 ø; toho 65 ø kámen	70%	včetně horní kam. římsy (30bm); kam. kvádrové zdivo soklu vyspárovat (eca 38m²) - KA/3, kamenného soklu z masiv. desek KA/4 (eca 15 m²)
RZ/19	dlážděná plocha východního průčelí, atika nad římsou	9,0	50%	oprava, včetně koruny zdiva (6bm; i=1,2)
RZ/20	severní a západní průčelí bastionu, atika do nádvoří	38,0	50%	včetně nového pokrytí řady bobrovek (15bm)
RZ/21	severní průčelí nadvratěy, atika do nádvoří	27,0	60%	
RZ/22	východní průčelí, hradba u paláce	147,0	70%	včetně horní kam. římsy (22bm); kam. kvádrové zdivo soklu vyspárovat (eca 38m²) - KA/3, kamenného soklu z masiv. desek KA/4 (eca 12 m²)

POZNÁMKA:

ZASTŘEŠENÍ
– ŘEŠENO V SAMOSTATNÉ ČÁSTI

!!!POZOR!!!
– BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY ZÁSADNĚ ODSHORA DOLŮ, BUDE-LI TO NUTNÉ Z POMOCNÉHO LEŠENÍ
– PŘI BOURACÍCH PRACÍCH VYUŽÍVAT MAXIMÁLNĚ ŘEZÁNÍ A SNÍŽIT VNÁŠENÍ VIBRACÍ DO STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ. VLASTNÍ BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROBÍHAT POD DOHLEDEM STATIKA DODAVATELE.
– BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROBÍHAT ZA PŘÍTOMNOSTI STATIKA DODAVATELE, POKUD SE VYSKYTNOU NOVÉ TRHLINY VE ZDECH NEBO STROPNÍCH KONSTRUKCÍCH OBJEKTU, BUDE PŘIVOLÁN STATIK PROJEKTANTA.
– PO CELÝ PRŮBĚH STAVBY BUDE VEDEN STAVEBNÍ DENÍK, KTERÝ BUDE K NAHLÉDNUTÍ ZÁSTUPCI INVESTORA, STAVEBNÍHO ŘÍADU, NPÚ A PROJEKTANTA.

OBECNÉ
–PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝ HISTORICKÝ OBJEKT VYŽADUJE KVALIFIKOVANÝ ZPŮSOB OPRAVY
–VŠECHNY STAVEBNÍ, KONZERVAČNÍ A RESTAURÁTORSKÉ ZÁSAHY JSOU PODMÍNĚNY KVALIFIKOVANÝM PŘÍSTUPEM ZKUŠENÝCH RESTAURÁTORŮ A ŘEMESLNÍKŮ, BUDOU V PRŮBĚHU PRACÍ KONZULTOVÁNY S PROJEKTANTEM, ZÁSTUPCEM INVESTORA A ZÁSTUPCEM PAMÁTKOVÉ PÉČE
–VEŠKERÉ HISTORICKÉ PRVKY (OSTĚNÍ OKEN, PORTÁLY A RÁMY DVEŘÍ, MŘÍŽE ATP.) BUDOU PO DOBU STAVBY OCHRÁNĚNY
–VEŠKERÉ MATERIÁLY JSOU UVEDENY JAKO SMĚRNÉ (STANDARD), POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ SPLŇOVAT JEJICH PARAMETRY
–UVEDENÉ KÓTY A ROZMĚRY JE NUTNO VŽDY OVĚŘIT A UPŘESNIT NA MÍSTĚ
–VEŠKERÉ MATERIÁLY A PRVKY BUDOU POUŽITY PODLE TECHNOLOGICKÝCH LISTŮ, DETAILŮ A TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCE S ORIGINÁLNÍMI A DOPORUČENÝMI DOPLŇKY.
–V PŘÍPADĚ, ŽE SE V PRŮBĚHU PRACÍ VYSKYTNOU ROZPORY S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ, NUTNO PŘIVOLAT PROJEKTANTA.





POZNÁMKA:

O/2 – Oprava režného zdiva na líci hradební zdi
Použité materiály
cihly:
- očištěné původní cihly
- nové cihly: ručně zhotovené pálené klasického formátu (ověřit podle původních cihel), mrazuvzdorné (odolnost min. 30 zmrazovacích cyklů), nebo pevnostní cihly – dle provedených pevnostních zkoušek pro předchozí etapy opravy hradu,
- vzorek cihel odsouhlasí projektant, zástupce NPÚ a investor

malty:
- čisté vápenné omítky s přísadou trasu, systémové

kamenné prvky:
- jemnozrnná žula, běžový odstín, kamenicky opracované povrchy, povrch jemně pemrlovat

ocelové prvky:
- kovaná pásová a tyčová ocel, případně nekorodující ocel
- povrchová úprava – vše žárový pozink a vrchní nátěr grafitovou barvou, odstín tmavošedá

Oprava koruny zdiva

Novodobá koruna zdiva, kladená do cementové malty, bude rozebrána. Zdivo poprsní zídky (cca 1 m široké) bude zkontrolováno, uvolněné zdivo bude rozebrána a cihly vytříděny. Porušené cihly budou odstraněny, funkční cihly budou očištěny a znovu použity pro dozdění zídky. Zdivo bude rozebráno na první soudržnou spáru (předpoklad 3–4 vrstvy zdiva pod cementovým potěrem), spára bude očištěna od zbytků malty a spáry budou proškrabány. Před provedením dozdívky zdi budou proškrabané spáry vyplněny vápennou maltou, nové zdivo bude zděno z cihel identického rozměru atyp. formátu cca 280/140/60 na čisté vápennou kvalitní maltu. Formát cihel bude upřesněn ověřením historického zdiva přímo v místě rekonstrukce. Všechny spáry ložné i stykné musí být zcela vyplněny maltou, aby nedocházelo k poruchám vlivem vymrzání zatečené vody.

Koruna zdiva bude provedena z cihel kladených po pásech (viz výkresy), při vnějším líci zdiva na výšku cihly 150 mm, další pás cihel na plocha 75 mm. Spád koruny zdiva vně 5%. Spárování koruny zdiva bude provedeno z čisté vápenné malty z ručně páleného vápna, podélné spáry mezi pásy cihel budou zkoseny proti zatečení vody – viz detail. Přesah koruny nad zdivem bude 40 mm.

Kamenné chrliče budou opatřeny odvodem vody vně hradební zdi – viz dále v textu a ve výkresech.

Oprava vnějšího líce hradební zdi

Celý líc zdiva z novodobých dutých cihel bude rozebrán a výplňová malta na vnitřním zdivu bude odstraněna.

Původní vrchní vrstva zdiva byla tvořena systémem dvou vazáků a mezilehlého běhounu s posunutím v další vrstvě, proto lze předpokládat značný podíl dodatečně vkládaných výplní ve vnitřním zdivu hradby. Tyto výplně budou odstraněny a bude provedeno nové vyzdění dle původní, výše popsané skladby. Bude se dbát na pečlivé provázání s původním zdivem. Zdění bude provedeno po pásech vždy od odkryté paty zdiva po kamennou římsu s oblounem, systém kladení cihel bude upřesňován vždy na stavbě po odkrytí pole vnitřního zdiva. Stavba se musí vyvarovat obrazců a pokrytí velkých ploch polskou nebo gotickou vazbou, která je pro svoji jednolitost v barokním režném zdivu nepřijatelná.

Při zdění bude vždy použito ručně zhotovených pálených cihel mrazu odolných (30 cyklů) a čisté vápenné malty. Všechny spáry, včetně stykové spáry s vnitřním zdivem, musí být zcela vyplněny maltou, aby se předešlo poruchám zdiva vlivem vymrzání zatékající vody.

REVIZE Č.:	OBSAH :	DATUM :

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM PROJEKTANTA, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ JE MOŽNO POUZE SE SOUHLASEM AUTORA

MÍSTO STAVBY:	Hrad Cheb; Dobrovského 21; 350 02 Cheb; kraj Karlovarský
OBJEDNATEL:	Město Cheb; náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14; 350 02 Cheb
ZÁSTUPCE INVESTORA:	starosta: Ing. P.NAVRÁTIL

PROJEKTANT:

PROJEKTOVÝ ATELIER PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, s.r.o.
BĚLEHRADSKÁ 199/70, 120 00, PRAHA 2, IČ : 45308616
TEL.: 224 255 555, 222 516 186 EMAIL: ATELIERTS@ATELIERTS.CZ

ODPOV.PROJEKTANT:	ZPRACOVATEL ČÁSTI:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:
Ing.arch. T.ŠANTAVÝ	Ing.arch. S.HLADNÍK	R.JEŠINA	Ing.arch. T.ŠANTAVÝ

Č.ZAK.: 089 088 16 00	NÁZEV DÍLA: **OBNOVA CHEBSKÉHO HRADU** **E - OBNOVA HRADEBNÍHO OPEVNĚNÍ OD VSTUPNÍ BRÁNY PO HRADNÍ PALÁC**	Č.PARE:
DATUM: I/2017		
POČET A4:		
NÁZEV*.DWG: PŮDORYSY		
MĚŘÍTKO: 1:50, 10, 5	ČÁST: **D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**	
STUPEŇ: PROJEKT PRO SP A DPS	NÁZEV VÝKRESU: **ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ FASÁDA VÝCHODNÍHO BASTIONU**	Č.PŘÍLOHY: **2**
PROFESE: STAVEBNĚ–ARCHITEKTONICKÁ		