

Odpovědi zadavatele na doručené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 03.03.2025 a 04.03.2025

Znění žádosti ze dne 03.03.2025:

U položek 48 a 49 je špatná měrná jednotka.

Položky 58 prosíme o kontrolu množství. Dle VV je patrné, že množství je špatně uvažované.

Po jednoduchém propočtu nám vyšlo skoro 3x.

Je někde výpis výplní případně je možné ho zaslat. Popřípadě prosíme o nějakou specifikaci výplní.

Položka 84. je uvedené nulové množství je to takto správně. Položky 82 uvažuje uložení výztuže.

Je možno zaslat výpis klempířských prvků.

Znění žádosti ze dne 04.03.2025:

Vážení, po prostudování zadávací dokumentace, speciálně pak výkresové dokumentace, zdvořile žádáme o doplnění výkazu výplní stavebních otvorů. Tento jsme v zadávací dokumentaci nenalezli ačkoliv na něj výkresová dokumentace odkazuje. Například ve výkresu D.1.1.5 je u všech oken odkazová čára s označením pozice. Děkuji.

Odpověď zadavatele:

pol. 48 a 49 - přepočítáno množství na bm

pol. 58 - schodový prvek původně uvažován délky 1 m, skutečnost prvek je dlouhý 30 cm, přepočítáno

pol. 84 - dopočítána výztuž podlah v přízemí

pol. 82 - jen dobetonávky spár mezi stropními panely, výztuž je v pol. 50

Zadavatel v příloze této zprávy zasílá upravený položkový rozpočet stavby, výpis oken a dveří a výpis klempířských prvků.