

Žádost o vysvětlení ze dne 13.05.2025

ÚT

- Ve výkrese č.7- Schéma vytápění, je v dolní části výkresu znázorněné (z topenářské části) zapojení Rozdělovačů + sběračů podlahového vytápění a nad tím ve vrchní části výkresu – Schéma zapojení rozdělovačů R+S1 – R+S5, kde jsou uvedené Rozvaděče pro termopohony – 5ks + jednotlivé Termostaty – 26ks. Takže ve VV – ÚT CHYBÍ – termopohony + rozvaděče pro termopohony + termostaty.

Odpověď zadavatele:

Doplněno do rozpočtu. Viz VV UT – Revize č.1 – položky č.60 - 63.

- Ve VV v odd.ÚT- Zdroj tepla u pol.č.21 Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN20 – 2ks. Dle výkresu č.07 Schéma vytápění mají být tyto ventily osazené v místn.č. 1.01 Garáž u nástěnných teplovzdušných jednotek. Avšak ve výkrese jsou značené u jednotek, vč. popsané v legendě armatur se servopohonem – ve VV servopohony CHYBÍ v popisu u armatur

Odpověď zadavatele:

Servopohony doplněny do položky tlakově nezávislého regulačního ventilu. Viz VV UT – Revize č.1 – položka č.21.

- pol.č.51 Odrazová folie pro systém podlahového vytápění vč. montáže - 508m2. Vzhledem k tomu, že tato položka je pouze folie s rastrem, není zřejmé zda ve VV CHYBÍ systémové desky s tepelnou izolací pro podlah. vytáp., nebo součást skladby podlahy ve Stavební části je tepelná izolace (polystyren) a záměr projektanta je pouze na tuto izolaci položit fólii. Ovšem i tak by ve VV chyběla položka - úchytky (klipy) pro uchycení hadů potrubí podlah.vytápění.

Odpověď zadavatele:

Překlep v položce, upraveno na systémovou desku pro podlahové vytápění. Viz VV UT – Revize č.1 – položka č.51.

ZTI Vnitřní vodovod:

- pol.č.121 je uvedený hydrant. systém se stálotvarou hadicí pr. 19/20 m, ale ve Zprávě PBR je uvedený typ systému pr.25/30 m – 2soub. Která varianta je správná?

Odpověď zadavatele:

Správná varianta je dle PBR – typ 25/30. V PD a VV bylo upraveno. Viz PD ZTI - Revize č.1 – TZ + výkres č.7, 8; VV ZTI – Revize č.1 – položka č.121.

ZTI Zařizovací předměty:

- pol.č.187 (materiálová) - bat. sprch. nástěn. ruční, bez příslušenství – 4ks. Měla by však být vč. příslušenství, neb jinde ve VV sprch. souprava není. Přitom hned v druhé pol.č.188 - Montáž bat. sprch., nastavitelná výška – 4ks lze dovodit, že by měla být vč. soupravy

Odpověď zadavatele:

Překlep v položce – upraveno. Baterie bude vč. příslušenství. Viz VV ZTI – Revize č.1 – položka č.193.

- pol.č.162 (materiálová) - modul pro WC Kombifix UP320 – 11soub. + pol.č.163 Montáž předstěn. systému pro zazdění – 11soub. Z obou položek vyplývá, že by se mělo jednat o konstrukce (nádržky) pro WC k zazdění do zdiva. Avšak z půdorysů kanalizace 1.NP a 2.NP vyplývá, že v 1.NP místn.č.1.04 WC jsou pouze 2 ks modulů značené k zazdění do konstrukce. Zbývající část tj. 9 soub. jsou značené v půdorysech vč. předstěny, tudíž Moduly do lehkých stěn – příčky (2NP), popř. předezdění v 1.NP.

Odpověď zadavatele:

Upraveno – rozděleno dle typu předstěnového modulu. Viz VV ZTI – Revize č.1 – položky č.163 – 166.

- pol. č.166 modul výlevka Duofix, což je modul k předezdění. Ale třeba pro 4ks pisoáru (1. NP místn.č.1.14 WC muži + 2.NP místn.č.2.02 WC muži) ač jsou dle půdorysů osazené na předstěnách – ve VV CHYBÍ 4ks moduly Duofix pro pisoár.

Odpověď zadavatele:

Upraveno – doplněny předstěnové moduly pro pisoáry. Viz VV ZTI – Revize č.1 – položky č.174 – 177.

Žádost o vysvětlení ze dne 22.05.2025

Dobrý den,

Při naceňování silnoproudu jsme narazili na problém u svítidel. VV se odvolává na knihu svítidel, kterou jsme v dokumentaci nenašli. Jediný seznam svítidel je ve „Výpočtu osvětlení“. Problém je, že neobsahuje „Nástěnné svítidlo s pohybovým senzorem 20W, 4000K, IP20“ (1 ks ve výkresu „D.1.4.5.-01 Osvětlení 1.np“ a 1 ve „D.1.4.5.-02 Osvětlení 2.np“), ani „Nástěnné svítidlo 20W, 4000K, IP44“ (9 ks ve výkresu „D.1.4.5.-01 Osvětlení 1.np“). Tato svítidla se nevyskytují ani ve VV.

Díky tomu si nejsme úplně jisti ani ostatními svítidly, protože knihu svítidel nemáme k dispozici. Předem děkuji za vysvětlení.

Odpověď zadavatele:

Kniha svítidel je součástí TZ, str.19 a níže. Aktualizovaný VV - Nově doplněny položky č.212, 213.