

Odpovědi zadavatele na doručenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 24.10.2025

Znění žádosti ze dne 24.10.2025:

Dobrý den,

výkaz výměr neodpovídá PD v pč. 41- 46.

pč. 41 by měla vycházet na 2,05m³ (skladba P8+P2 - 25,51m² tl.80mm)

pč. 42 na 16,94 m³ (skl. P3+P5+P1+P6+P9 - 199,38m², tl. 70-100mm)

pč.44 - přepočet na 224,89m²

pč.46 - přepočet na 224,89 m²

Prosím o vysvětlení.

Odpověď zadavatele:

Položky 41 – 46 se týkají 1.PP, čemuž dle výkazu výměr tak je. Nemůže být v pč. 41 skladba P2, neboť tato se nachází v 1.NP (P2 je téměř totožná s P1, je tedy pod P1, rozdíl je pouze ve spádu). Shodně u pč. 42, nemohou zde být P1, P6 a P9, které jsou součástí 1.NP (i zde P9 je pod P1, shodné až na ŽB kci stropu, ta je samostatně pod vodorovnou konstrukcí v rámci 1.PP (pč. 21)).

Položka č. 44 – 46 jsou po kontrole, ve výkazu výměr zcela správně.