

Propustek CH-01P

Cyklostezka Waldssasen-Cheb SO-201

BĚŽNÁ PROHLÍDKA

Objekt: Propustek ev.č. CH-01P (Cyklotezka Waldssasen-Cheb SO-201)

Okres: Cheb

Prohlídku provedl: Adam Miroslav

Nezadáno

Datum provedení prohlídky: 16.12.2018

Poznámka:

Termín další hlavní prohlídky: **2/2019**

Doložit k propustku situaci, mostní list, kolaudaci.

Počasí v době provádění prohlídky:

Polojasno

Způsob zpřístupnění:

Teplota vzduchu: -4.0°C

Teplota NK:

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace: CH

Staničení km: 0.285km

Ev.č.propustku: CH-01P

Název objektu: **Cyklotezka Waldssasen-Cheb SO-201**

Vn= 1.0t

Vr= 0t

Ve= 0t

Max.nápr.tlak = 0.0t

Stav propustku: spodní stavba: V - Špatný nosná konstrukce: III - Dobrý

Použitelnost: I - Použitelné

Staničení ve směru:

C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ PROPUSTKU**1. Spodní stavba**

[1.1] 1 Spodní stavba

Degradace části zdiva čela propustku a spár. Nánosy na římse čel propustku.

3. Svršek

[3.1] 3.6 Odvodnění

Zanesené koryto vodního toku a propustku.

4. Vybavení

[4.1] 4.6 Okolní území a přístupové cesty

Zanesené odvodňovací betonové žlaby, nežádoucí náletové dřeviny. Zábradlí na cyklotezce v opravě.

D. HODNOCENÍ PÉČE O PROPUSTEK, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE*Žádný záznam.***E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY PROPUSTKU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD****5.odstranění nutno provést ihned**

[1] 3.6 Odvodnění

Zajistit vyčištění koryta vodního toku.

- | | | | |
|-----|-----|---------------------------------|--|
| [2] | 4.6 | Okolní území a přístupové cesty | Zajistit vyčištění žlabů a výřez nežádoucí vegetace. Dokončit opravu dřevěného zábradlí. |
|-----|-----|---------------------------------|--|

3.odstranění nutno do 1 roku

- | | | | |
|-----|---|---------------|---|
| [3] | 1 | Spodní stavba | Zajistit opravu zdiva a sanaci spár. Zajistit vyčištění nánosů z římsy propustku. |
|-----|---|---------------|---|

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM PROPUSTKU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Žádný záznam.

H. STANOVISKO NADŘÍZENÉHO ORGÁNU K PŘÍPADNÝM POŽADAVKŮM SPRÁVCE PROPUSTKU

J. OBRAZOVÉ PŘÍLOHY



1 - pohled na příčné uspořádání zábradlí v opravě.jpg



2 - zanesené odvodnění žlabovky náletové dřeviny.jpg



3 - zanesené koryto náletové dřeviny zanesená římsa.jpg



4 - zanesené odvodnění žlabovky náletové dřeviny.jpg



5 - uvolněné zdivo vydrolené spáry ve zdivu.jpg